

R Cristalería Rosario



PRESENTACIÓN DE LA PLANTA

TAMAÑO: 70.000 M²

UBICACIÓN: ROSARIO, ARGENTINA

EMPLEADOS: 230

CAPACIDAD ANUAL: 108.000 TN

(220 MM UNID)





BIENVENIDO A NUEVA CRISTALERIA ROSARIO

Nos complace darle la bienvenida a nuestra planta.

La seguridad de las personas, de nuestros productos y del medio ambiente son importantes para nosotros, por eso usted recibirá instrucciones exhaustivas sobre estos temas. Por favor lea este folleto cuidadosamente. Si tiene alguna duda, pregunte directamente a su contacto.

- 1. Regístrese a la entrada de la fábrica.
- 2. Si ha padecido recientemente alguna enfermedad como cólicos, fiebre, resfriados, gripe, etc., debe comunicarlo en la recepción y completar declaración de salud por acceso de QR en Porteria.
- 3. Si tiene heridas lo notificará de igual manera y éstas deben estar cubiertas.
- 4. Prohibido fumar.
- 5. No tomar fotos ni realizar grabaciones.
- 6. En caso de que su visita sea comercial o debes concurrir únicamente a nuestras oficinas administrativa sin ingresar al sector productivo podrás notificarlo en Portería para recibir orientación más específica sobre estas recomendaciones.
- 7. En todo momento estará acompañado por un guía o referente interno de la organización, quien le indicará los riesgos específicos y lasacciones preventivasa tomar. Manténgase cerca dela persona guía.
- 8. El incumplimiento de cualquiera de estas normas, puede suponer la finalización de su visita a nuestras instalaciones.

PROHIBIDO INGRESAR BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.





El personal de seguridad no permitirá el ingreso o permanencia de personas en las instalaciones si no cumple con cualquiera de las disposiciones anteriores.

No está permitido tomar fotografías o video dentro de las instalaciones o vías de acceso (salvo personal autorizado y acompañado de personal de Polindustrias).









NO INGRESE A ÁREAS NO AUTORIZADAS O QUE PUEDAN PONER EN RIESGO SU SEGURIDAD.



MANTENGA EL ORDEN Y ASEO DURANTE SU PERMANENCIA.



UN DÍA SEGURO ¡SEGURO QUE ES UN GRAN DÍA!



Toda persona que ingrese o egrese de las instalaciones (colaboradores, proveedores, contratistas y/o visitas, deberá registrar su ingreso y egreso por medio del formato de control accesso del personal de seguridad.



Todo colaborador, contratista, proveedor y visitantes que ingresen a pie o en vehiculo deberán de anunciarse con el personal de seguridad y permitir la inspección física de sus pertenencias y/o vehículo para que le permitan su ingreso.

Todo vehículo deberá ser estacionado de retroceso

NO ESTÁ PERMITIDO
ESTACIONARSE EN
ÁREAS NO
AUTORIZADAS, NI DE
REALIZAR CUALQUIER
TRABAJO DE
MECÁNICA.



DECLARACIÓN JURADA DE SALUD **NUEVA CRISTALERIA ROSARIO**

En NCR nos preocupamos por la salud de nuestros colaboradores, contratistas y visitas, por ello contamos con esta herramienta electrónica web para que pueda notificar a nuestro Departamento de Salud Ocupacional si ha padecido recientemente alguna enfermedad como cólicos, fiebre, resfriados, gripe, etc., todo ello fin de que podamos tomar las medidas precautorias o de contención aplicables a cada caso.-


Podrá observar en el acceso a planta, en sector Portería y en el resto de la planta, esta cartelería con el link de acceso web (http://forms.office.com/r/rkFi5xnLg7) o acceso por celular mediante código QR si ello le resulta mas amigable. Contamos con su colaboración para su complimiento.-







LA SEGURIDAD NO ES SUERTE. TENEMOS QUE PRODUCIRLA RESPETO Y CUIDADO POR LA VIDA DE TODOS







INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD LABORAL

- 1. Respetar las señales de seguridad. No se puede tocar ningún grifo, válvula o máguina en movimiento
- 2. Uso obligatorio de zapatos de seguridad, casco, camisa y pantalón largo. Además. deberá utilizar los EPP aplicable al área de visita. En caso de poseer barba e ingresar al área Zona Fría. Calidad o Logística deberá usar cofia y protección de barba. Si no contará con algunos de ellos, nosotros se lo otorgaremos en calidad de préstamo.
- 3. Usar protección auditiva en el área que lo requiera.
- 4. Uso de protector ocular en los sectores que correspondan.
- 5 Atención a la circulación de Autoelevadores
- 6. Usar protección de manos para tareas que lo requieran
- 7. Circular sólo por las sendas peatonales. No utilice rampas solo escaleras de accesos usando su pasamanos.

















PUNTO DE ENCUENTRO

En caso de que suene una alarma continua, concurrir al punto de encuentro señalizado en el mapa



EPP OBLIGATORIOS UCASCO GAFAS PROTECTOR AUDITIVO CAMISA MANGAS TEMPERATURA JEAN DE TRABAJO ZAPATOS DE SEGURIDAD

LINIFORME OPERARIO FORMACIÓN



IMPORTANTE

El contratista es responsable de proveerle el equipo de protección personal necesario a sus trabajadores, para reducir los riesgos de daño hacia el trabajador.

El contratista es responsable de cualquier daño humano que pudieran generar durante estos y otros trabajos a su cargo, además guedarán completamente responsables de asuntos legales implícitos o explícitos.



POLÍTICA INTEGRADA NUEVA CRISTALERÍA ROSARIO

Nueva Cristalería Rosario SA, organización destinada al desarrollo, fabricación y comercialización de envases de vidrio, asume el compromiso con:

- Calidad,
- Inocuidad y defensa alimentaria,
- Medio ambiente.
- Seguridad v salud en el trabajo.
- Tecnología e innovación productiva.
- Responsabilidad social v sustentabilidad.

Con el objetivo de visibilizar las virtudes del vidrio a nuestros clientes y liderar el negocio en el sector de envases, bajo una cultura empresarial que logre la mejora continua, basada en los siguientes lineamientos:

- 1- Cumplir con los requisitos legales, de clientes y otros aplicables a la organización:
- 2- Resguardar la seguridad y salud de sus trabajadores, contratistas y terceros, eliminando peligros y reduciendo riesgos, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales;
- 3- Controlar los impactos ambientales significativos generados por sus actividades, con el fin de prevenir la contaminación y proteger al medio ambiente:
- 4- Fomentar acciones para la gestión sostenible de los recursos, su reutilización y la economía circular del vidrio;
- 5- Fabricar envases de vidrio de alta calidad, garantizando la inocuidad, legalidad y autenticidad del producto final;
- 6- Mantener y mejorar la eficiencia de nuestros procesos, desarrollando conocimientos, competencias y el compromiso de parte de nuestros colaboradores y partes interesadas.
- 7- Mantener una comunicación interna y externa efectiva en todos los niveles de la organización y con las partes interesadas de los asuntos relevantes del Sistema de Gestión Integral.
- 8- Implementar y mantener medidas de control eficaces a efectos de reducir los riesgos de contaminación intencional y sabotaje en los envases, conservar la seguridad patrimonial y la seguridad del personal.
- 9- Satisfacer y superar las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas.

Febrero 2025

REGLAS DE ORO NUEVA CRISTAI FRÍA ROSARIO

Los Programas de Entrenamiento y los Procedimientos de Operación Segura sirven como una base habilitadora para estas Reglas de Oro. Siempre cumple con la capacitación y realiza análisis de riesgos laborales antes de comenzar cualquier tarea que no sea de rutina



PRESTA ATENCIÓN A LOS PELIGROS Y RIESGOS

NUEVA CRISTALERÍA ROSARIO





CULTURA ES LO QUE HACÉS CUANDO NADIE TE VE

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE:
RESPETO Y CUIDADO POR LA VIDA DE TODOS



















PROCEDIMIENTOS PARA BLOQUEOS

Los Programas de Entrenamiento y los Procedimientos de Operación Segura sirven como una base habilitadora para estas Reglas de Oro. Siempre cumple con la capacitación y realiza análisis de riesgos laborales antes de comenzar cualquier tarea que no sea de rutina



Prueba - Verificación

Comprobar si realmente la máquina o el equipo está en el estado de energía cero. Si no hay prueba de la neutralización de alguna energía, se debe proceder a la verificación. Por ejemplo, cuando el alivio de la energía neumática, se debe verificar si el manómetro indica "cero" de presión. Siempre que sea posible, accionar los botones de arranque.

GESTIÓN MEDIO AMBIENTE RESIDUOS



Colaboremos entre todos a cuidar el planeta

En varios sectores de la planta encontrará los contenedores que nos permiten segregar los residuos según su naturaleza.

Participe usted también del cuidado del medio ambiente



INGRESO PARA CARGA Y DESCARGA

Los vehículos deberán detenerse frente al portón de ingreso de planta sin obstruir el acceso de la playa de estacionamiento.

Se deberá presentar identificación personal, registro de conducir, DNI, ART o seguro de accidentes personal y seguro de vehículo al día.

Es obligatorio el uso de zapatos de seguridad y elementos de protección personal en los sectores que lo requieran.

Los vehículos que se utilicen para la carga de nuestros productos no podrán ingresar con sustancias que puedan afectar las características de estos (fertilizantes, insecticidas, venenos, pinturas, lubricantes, etc.).

No podrán ingresar personas que no estuviesen afectadas a la actividad de carga v/o descarga.

Se deberá respetar la velocidad máxima de 10 km/hora.

Los vehículos no podrán circular ni detenerse sobre las sendas peatonales o estaciones de hidrantes.

Los conductores y acompañantes habilitados deberán permanecer en el área destinada para la carga v/o descarga.

No está permitido fumar en planta.

No está permitido cocinar ni ingerir alimentos en planta.

Solo podrán utilizarse los sanitarios habilitados para transportistas.



Cuando ocurra un accidente, lo primero que debe hacer es:

Informarle al jefe inmediato y/o a la persona a quien este visitando, inmediatamente ocurre el accidente, para la activación del área protegida.



EN CASO DE **EMERGENCIA** \$505






- Si advierte de algún objeto sospechoso no lo manipule y avise rápidamente a seguridad.
- Si tiene que refugiarse en la emergencia, emita señales ruidosas para ser ubicado rápidamente por nuestro personal.
- Salga ordenadamente, por la rutas de evacuación hacia los punto de encuentro.
- Desconecte los equipos o herramientas que esté utilizando.
- Siga las instrucciones de seguridad.
- Mantenga la calma, evite el pánico.
- No se devuelva por ningún motivo.



FLUJO DE CIRCULACIÓN

NUEVA CRISTALERÍA ROSARIO





ESTRATEGIA DE NUEVA CRISTALERÍA ROSARIO

COMPORTAMIENTOS Y VALORES

UN EQUIPO

Construir relaciones de colaboración Comunicar con autenticidad Demostrar y exigir responsabilidad Desarrollar personas y equipos

UNA EMPRESA

Demostrar liderazgo empresarial Priorizar y tomar decisiones acertadas

UN PLAN

Promover el enfoque en el cliente Entregar resultados

SEGURIDAD, DIVERSIDAD, ENFOQUE EN EL CLIENTE, INTEGRIDAD, TRABAJO EN EQUIPO, PASIÓN, EXCELENCIA



¿Nos quieres ayudar a mejorar?

Utiliza el medio adecuado para comunicarnos tu opinión

¿Unificamos todos los canales?



VISIÓN

Damos forma a un mundo más saludable y emocionante con soluciones de envase innovadoras y competitivas para marcas de alimentos y bebidas.

OBJETIVO

Ganar la batalla por el vidrio y lograr el éxito para nuestros clientes, empleados y accionistas...

AMBICIONES

Será el proveedor preferido de envases de vidrio en la industria de alimentos y bebidas.

Será el productor más rentable en el segmento de envases de vidrio.

Creará un nuevo modelo de negocio para hacer el vidrio cada vez más relevante y accesible.

IMPERATIVOS

CLIENTES - iTenemos emociones al vidrio!

DESEMPEÑO - iAprovechemos el poder de cambiar!

PORTAFOLIO - iOptimizamos la empresa!

AVANCE EN INNOVACIÓN - iAlcanzamos lo incalculable!

SOSTENIBILIDAD - iAyudamos a hacer del mundo un lugar mejor! Mejorar nuestro perfil ambiental transmite los beneficios del vidrio.

PERSONAS Y ORGANIZACIÓN - iHacemos lo que importa! Crear una organización más simple, rápida y efectiva que comprometa a nuestra gente.



BPM BUENAS PRÁCTICAS **DE MANUFACTURA**

LO QUE SI



HIGIENE PERSONAL.

Lavarse las manos después de ir al baño y antes de almorzar.



USAR COFIA O GORRA Y CUBRE BARBA.



UTILIZAR ROPA EN BUENAS CONDICIONES DE HIGIENE.



MANTENER CERRADAS TODAS LAS PUERTAS QUE COMUNICAN CON EL EXTERIOR.

LO QUE NO



No ingerir alimentos en sectores productivos. Utilice el comedor. No ingresar en áreas productivas comiendo o masticando chicle.



No utilizar cadenas, relojes, anillos, pulseras o aros en áreas productivas.




No se pueden utilizar teléfonos celulares en las áreas productivas, salvo casos excepcionales autorizados por la Gerencia.



Se encuentra totalmente PROHIBIDO FUMAR en la planta, excepto en el sector destinado a tal fin

BPM Recuerde No Ingresar con:



Destacamos la importancia para NCR de respetar las BPM ya que son parte de la CULTURA DE INOCUIDAD y cumplimiento de los requisitos legales establecidos, dado que el personal externo o visitan no deben ser un foco de contaminación durante su estadía en planta.





SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP)

Nueva Cristalería Rosario SA cuenta con los siguientes controles establecidos en las etapas del proceso, identificados como:

CRÍTICOS:

PCC (puntos críticos de control) y PPRO (pre requisito operacional)

En todos los casos los peligros asociados son de origen físico provenientes de los distintos defectos o malformación de la botella.

PCC 1 - Inspección Visual - Proceso de Zona Fría — ARCHA.

Medida de control: Inspección Visual de los Envases y a través de la Prueba Táctil y la Prueba de Uña (vidros irregulares).

PCC 2 - Inspección Automática - Proceso de Zona Fría

Medida de control: Inspección por medio de operación de equipos de inspección automática.

PPRO (Pre Requisito Operacional) – Etapa de formación Medidas de control: Control de Variables de Proceso, en función de la Historia de













DEFENSA DE ALIMENTOS

¿A qué debe prestar atención?

- Personas que tomen notas, hagan esquemas, tomen fotografías o videos dentro de la planta.
- Personas que traten de obtener información personalmente, por teléfono o a través de correos electrónicos sobre las operaciones de su negocio (específicamente sobre las medidas de seguridad y el personal o clientes).
- Personas que intenten acceder a las áreas restringidas o no autorizadas.
- A los robos de uniformes de empleados o etiquetas de productos.
- A los vehículos solos, estacionados ilegalmente cerca o dentro de la planta.
- A los artículos abandonados (por ejemplo, mochilas, cajas)dentro o cerca de la planta.

¿Qué puede hacer?

- Informar a la Líder de visita o Seguridad si observa algo sospechoso.
- No ingrese a las áreas de almacenamiento y producción sin acompañamiento.
- Mantener las puertas cerradas apropiadamente.
- Si percibe actividades sospechosas siga los procedimientos de aviso.



PROCESO FABRICACIÓN ENVASE VIDRIO

NUEVA CRISTALERÍA ROSARIO

